

网络公开信息表

建设单位名称	枣庄亿瑞新型建材有限公司		
建设单位地理位置	枣庄亿瑞新型建材有限公司位于山东省枣庄市薛城区， 厂区四周均为农田或荒地	建设单位联系人	褚总
项目名称	枣庄亿瑞新型建材有限公司石子沙子生产项目职业病危害现状评价		
项目简介	<p>枣庄亿瑞新型建材有限公司位于山东省枣庄市薛城区，公司始建于2015年。目前公司主要经营产品为沙子、石子的生产。公司现有职工共计4人，其中生产操作人员包括铲车司机2人、破碎巡检1人、过磅员1人。</p> <p>用人单位在破碎间设有喷雾器。用人单位运行至今，主要生产设备和职业病防护设施运行良好，喷雾设施运行正常，生产运行期间未发生职业病危害事故。</p> <p>用人单位为员工配有防尘口罩。</p> <p>用人单位还未建立各项职业卫生管理制度和职业卫生操作规程，现场没有设置职业病危害警示标识、告知卡等。</p> <p>用人单位根据生产作业情况，生产时间不固定，每次生产时间最长为8小时。</p>		
现场调查人员	王剑（收集项目资料）段学义	现场调查时间	2018.8.7
现场检测人员	李鹏、刘洋、李鹏博	现场检测时间	2018.9.19
建设单位陪同人	褚总		
项目存在的职业病危害因素	<p>用人单位在生产工艺过程中存在的主要职业病危害因素有生产性粉尘、噪声。</p> <p>生产性粉尘：矽尘；</p> <p>物理因素：噪声、全身振动。</p> <p>用人单位生产原料为石料，破碎时铲车司机在上料过程时接触矽尘；破碎巡检人员在现场巡检时接触矽尘；</p> <p>用人单位破碎、铲车驾驶、各生产设备运行过程会产生较大噪声，人员现场作业时接触，在铲车驾驶过程中可能会产生全身振动。</p>		
职业病危害因素检测结果	<p>呼吸性粉尘浓度个体检测结果表明：该厂巡检工接触矽尘的时间加权平均容许浓度浓度不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007要求。</p> <p>总粉尘浓度、呼吸性粉尘浓度定点检测结果表明：下料处、破碎机旁的总粉尘浓度、呼吸性粉尘浓度的超限倍数不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007要求，其他地点符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007要求。</p>		

噪声：过磅员 8 小时等效声级符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》GBZ 2.2-2007 要求。铲车工、破碎机巡检 8 小时等效声级不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》GBZ 2.2-2007

评价结论及建议

结论：该厂区还未建立职业卫生管理制度、职业卫生档案、职业卫生管理组织机构，未进行职业病危害告知、职业卫生培训和职业病危害项目申报等项目。若按照本报告提出的整改意见及建议，可满足相关的标准要求。

项目	判断	存在问题简要说明
1.总体布局	符合	-
2.设备布局	符合	-
3.建筑卫生学	符合	-
4.职业病危害因素	基本符合	下料处、破碎机旁的总粉尘浓度、呼吸性粉尘浓度的超限倍数不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007 要求，巡检工、铲车工 8 小时等效声级不符合 GBZ 2.2-2007 的要求。
5.职业病防护设施	基本符合	下料处、破碎机旁的总粉尘浓度、呼吸性粉尘浓度的超限倍数不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007 要求，巡检工、铲车工 8 小时等效声级不符合 GBZ 2.2-2007 的要求。
6.应急救援设施	不符合	未设置应急救援设施
7.职业健康监护	不符合	用人单位未进行职业健康监护
8.个人防护用品	基本符合	用人单位未配发防噪声耳塞
9.辅助用室	基本符合	厂区应设置浴室
10.职业卫生管理情况	不符合	-

12.职业病危害告知	不符合	未进行告知
13.职业卫生培训	不符合	未进行培训
14.职业病危害项目申报	不符合	未进行申报
15.职业卫生档案	不符合	未建立档案

建议：职业病防护设施及应急救援补充措施

- (1) 根据工艺的要求在破碎区域增加除尘设备，并在工作过程中增加湿式作业，控制、减少破碎区域中粉尘的浓度。
- (2) 定期进行设备的排查、维护，确保生产设备及输送物料的设备密闭性，避免设备带病作业，减少物料的泄露和扩散。做好设备防振动设施的维护，保证设备的防振动设施正常运行，防止带病作业。
- (3) 定期进行设备的清扫、冲洗，减少设备附近的积尘，避免二次扬尘对作业工人的影响。
- (4) 做好喷雾设施的检查与维修，确保设备的防护有效性。
- (5) 增加应急救援药箱所存药品。