


安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	达茂旗泽远成品油销售有限责任公司（加油站）安全现状评价报告		
	行业类别	石油加工业；化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2022.6.27
	项目简介	<p>达茂旗泽远成品油销售有限责任公司于 2015 年 09 月 16 日成立，位于内蒙古自治区包头市达茂旗百灵庙镇呼恒乌拉街（达茂旗至固阳公路 8 公里处），负责人为常美英，该加油站的危险化学品经营许可证有效期限为 2019 年 7 月 6 日至 2022 年 7 月 5 日。许可范围：汽油、柴油[闭杯闪点$\leq 60^{\circ}\text{C}$]的零售。</p> <p>加油站设置直埋地下卧式 SF 双层油罐 6 个，其中 2 个 30m³ 汽油罐，4 个 30m³ 柴油罐，总储量为 180m³，折合储量为 120m³（柴油罐容积折半计算），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定属于二级加油站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	李磊	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	李磊、李茂刚、臧怀壮、徐忠臣、朱巧娥、杨芙蓉
	报告审核人	向鹏	安全评价师	李茂刚、臧怀壮、徐忠臣、朱巧娥、杨芙蓉
	注册安全工程师	向鹏、唐晓娟、邹方永	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	李磊 杨芙蓉		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2022.5.14，了解项目的基本情况、对现场进行勘验。		

现场照片



		
	备注及其他信息	无