



# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司甘肃张掖销售分公司苑区加油站（加气部分）安全现状评价报告		
	行业类别	石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2022.8.2
	项目简介	苑区加油站在加油区行车道下设置 4 台 30m <sup>3</sup> 卧式 SF 双层储油罐, 其中 2 台储存汽油, 2 台储存柴油; 在储气工艺区设有储气井 3 口, 分别为高压 2.5m <sup>3</sup> 、中压 3.8m <sup>3</sup> 、低压 5.8m <sup>3</sup> , 总水容积 12.1m <sup>3</sup> ; 在罩棚下的加油加气区设置 4 台四枪加油机, 3 台双枪加气机。苑区加油加气站储油总罐容为 120m <sup>3</sup> , 折标罐容为 90m <sup>3</sup> , 储气井总水容积 12.1m <sup>3</sup> , 储气总容积为 12.1m <sup>3</sup> 。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第 3.0.15 条规定该加油加气站属于二级加油与 CNG 加气合建站。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	向鹏	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	向鹏 刘全进
	报告审核人	张会平	安全评价师	李茂刚 臧怀壮 徐忠臣 黎磊 刘全进
	注册安全工程师	向鹏、刘全进、唐晓娟、张会平、邹方永	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	向鹏 黎磊		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2022.6.21, 了解项目的基本情况、对现场进行勘验。		

现场照片





		
	备注及其他信息	无