

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	包头宁鹿石油有限公司九原区职教园区加油站安全现状评价报告		
	行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2023.9.6
	项目简介	<p>包头宁鹿石油有限公司九原区职教园区加油站于 2021 年 05 月 19 日成立,位于内蒙古自治区包头市九原区 110 国道北侧, 210 国道两侧地号 7308-026 (210 国道与高速公路连接线处), 负责人为曹旭, 该加油站的危险化学品经营许可证有效期限为 2020 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 12 日。许可范围: 汽油、柴油的零售。</p> <p>加油站设置 5 台加油机 (2 台双枪柴油加油机、2 台双枪汽油加油机、1 台四枪加油机停用)。设置直埋地下卧式双层 SF 油罐 4 个, 其中 3 个 20m^3 汽油罐, 1 个 20m^3 柴油罐, $V=20\text{m}^3\times 3+20\text{m}^3\times 1=80\text{m}^3$, 总储量为 80m^3, 折合储量为 70m^3 (柴油罐容积折半计算), 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第 3.0.9 条规定属于三级加油站, 该站未设置洗车房。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	刘全进	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	刘全进 郭雨清
	报告审核人	王晓华	安全评价师	李茂刚 臧怀壮 郭晓娟 郭雨清
	注册安全工程师	唐晓娟、刘全进、邹方永	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	刘全进 郭雨清		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2023.7.18, 了解项目的基本情况、对现场进行勘验, 2023.8.4 对现场问题整改情况进行了复查。		

现场照片



			
	备注及其他信息	无	